ООО «Автоматика» ОКП 42 2100 ТУ 4221-009-64267321-2015 Госреестр № 64439-22



ТРЕХФАЗНЫЙ АМПЕРМЕТР НА DIN-РЕЙКУ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 0(4)...20 МА ОМІХ D3-A3-3-I420-N9

Руководство по эксплуатации v. 2023-05-10 VAK



Трехфазный амперметр с аналоговым выходом Omix D3-A3-3-I420-N9 с тремя независимыми индикаторами предназначен для измерения и индикации силы тока в трехфазных сетях переменного тока, а также для преобразования измеренного значения на одной из фаз в аналоговый сигнал 0(4)...20 мА.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон измерения силы тока: ~0...100 A.
- Класс точности 0,5.
- В комплекте три внешних трансформатора для измерения силы тока до 100 A на каждой из фаз.
- 3 независимых четырехразрядных светодиодных индикатора для отображения силы тока на каждой из фаз.
- Аналоговый выход 0(4)...20 мА.
- Пользователь самостоятельно выбирает фазу, измеренная сила тока с которой будет преобразовываться в аналоговый сигнал
- Масштабирование измеренного значения силы тока при преобразовании в аналоговый сигнал. Пользователь самостоятельно выбирает необходимый диапазон преобразуемого напряжения в пределах полного диапазона измерения.
- Широкий диапазон питания ≅85...264 В.
- Монтаж на DIN-рейку, стандарт 3S.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена. Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

- 1. Индикаторы силы тока.
- 2. Кнопка **☆**.
- 3. Кнопка ¥.
- 4. Кнопка **«**.
- Кнопка SET.




Рис. 1 – Управляющие элементы

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Рис. 2 – Размеры прибора

Рис. 3 – Схема подключения прибора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите прибор к исследуемой цепи в соответствии со схемой подключения (рис. 3). Проденьте фазные провода через внешние измерительные трансформаторы. Направление провода не имеет значения.

При включении питания на индикаторе прибора появится версия прошивки (V. 4.0), а потом прибор сразу перейдет в режим измерения силы тока.

Для входа в меню настройки аналогового выхода нажмите кнопку **SET**, после чего введите пароль 803.

Для переключения и сохранения параметров нажимайте кнопку **SET**. Для изменения числовых значений параметров нажимайте кнопки: $\mathbf{\xi}$ — для уменьшения значения, $\mathbf{\xi}$ — для увеличения значения, $\mathbf{\xi}$ — для увеличения значения.

Для выхода из режима программирования до завершения полного цикла настройки нажмите и удерживайте кнопку **SET** в течение 2 секунд.

В случае выхода измеренного значения за верхний предел измерения на светодиодном индикаторе будут отображаться символы ННН.

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Таблица 1. Меню настройки аналогового выхода (вход в меню – **SET**)

Код	Параметр	Диапазон	Знач. по умолч.	Описание
dP-I	Количество десятичных знаков после запятой и единицы измерения для напряжения при преобразовании в аналоговый сигнал	A3 A2 A1	A3	Данный параметр используется при задании параметров 5dL и 5dH. A3 – 3 знака, A; A2 – 2 знака, A; A1 – 1 знак, A.
5d0	Выбор преобразуемого в аналоговый сигнал параметра	IA IB IC	IA	IA — фаза А; IB — фаза В; IC — фаза С

Продолжение таблицы 1

Tipo	Прооолжение таолицы 1							
Код	Значение	Диапазон	Знач. по умолч.	Описание				
SdL	Величина выбранного параметра, соотв. нижнему пределу выходного сигнала (0 или 4 мА)	-1999 9999 (A)	0,000	Диапазон преобразуемого в аналоговый сигнал выбранного параметра в пределах полного диапазона измерения. Например, сила тока на фазе А выбрана в качестве параметра для преобразования в аналоговый сигнал (параметр 5d0=IA). Если заданный диапазон измерения 05 А параметр dp-1 = A3 (3 знака после запятой, единица измерения – A), диапазон выходного сигнала 420 м (установлено по умолчанию), а				
SdH	Величина выбранного параметра, соотв. верхнему пределу выходного сигнала (20 мА)	-1999 9999 (A)	5,000	отслеживать и преобразовывать в аналоговый сигнал нужно силу тока в диапазоне 14 А, установите \$\(\frac{5}{6}\mu = 1,000\) и \$\(\frac{5}{6}\mu = 4,000\). Тогда силе тока 1 А будет соответствовать выходной сигнал 4 мА, а силе тока 4 А − 20 мА. Если измеренная сила тока будет меньше 1 А, то выходной сигнал будет равен 4 мА. Если измеренная сила тока превысит 4 А, выходной сигнал будет равен 20 мА.				
SdŁ	Выбор диапазона выходного сигнала	0-20 4-20	4-20	020 mA; 420 mA				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Диапазон измерения напряжения, А	~0100 A	
Погрешность	±(0,5% + 1 е.м.р.)	
Дискретность	1; 0,1; 0,01; 0,001	
Скорость измерения, изм./с	3	
Потребляемая мощность, ВА, не более	3	
Питание прибора, В	≅85264	
Аналоговый выход, мА	020, 420	
Погрешность аналогового выхода	±0,5%	
Сопротивление выходного сигнала, Ом, не более	250	
Условия эксплуатации	-10+50°C, ≤ 85%RH	
Условия хранения	-40+70°C, ≤ 85%RH	
Монтаж	На DIN-рейку, стандарт 3S	
Высота символов, мм	6	
Габаритные размеры, мм	82×54×68	
Габаритные размеры внешнего трансформатора, мм	Ø 24×11	
Длина провода, мм	90	
Вес, г	179	

комплектация

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Производитель: ООО «Автоматика», Санкт-Петербург	Дата продажи:	
Поставщик: АРК Энергосервис, Санкт-Петербург		_
+7(812)327-32-74 8-800-550-32-74		М. П
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru		