

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ПР200 программируемое реле с дисплеем

ПР200-**X.XX.X.0**

Питание дискретных входов (датчиков):

220 – 230 В переменного тока

24 – 24 В постоянного тока / 24 В переменного тока

При напряжении 230 В питание для датчиков (DI)

– 230 В (при заказе не указывается)

2 – 24 В

Тип и количество входов/выходов:

1 – 8 дискретных входов / 6 дискретных выходов

2 – 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных
и 2 аналоговых выхода 4..20 мА

3 – 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных выходов

4 – 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных
и 2 аналоговых выхода 0..10 В

5 – 8 дискретных и 4 аналоговых входа /
12 дискретных выходов: 8 – э/м реле, 4 – транзисторные ключи

Количество интерфейсов RS-485:

0 – без интерфейса

1 – один интерфейс

2 – два интерфейса

ПР200 - **X . X X . X . 0**

Таблица подбора модификации ПР200**Модификации ПР200-220**

ПИТАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ: ~230 В

Модификация	Питание	ВИП*	Входы		Выходы		RS-485
			Дискретные	Аналоговые	Дискретные	Аналоговые	
ПР200-220.1.0	~230 В	—	8 (~230 В)	-	6 (Р)	-	0
ПР200-220.1.1	~230 В	—	8 (~230 В)	-	6 (Р)	-	1
ПР200-220.1.2	~230 В	—	8 (~230 В)	-	6 (Р)	-	2
ПР200-220.2.0	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	2 (И)	0
ПР200-220.2.1	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	2 (И)	1
ПР200-220.2.2	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	2 (И)	2
ПР200-220.3.0	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	-	0
ПР200-220.3.1	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	-	1
ПР200-220.3.2	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	-	2
ПР200-220.4.0	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	2 (У)	0
ПР200-220.4.1	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	2 (У)	1
ПР200-220.4.2	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р)	2 (У)	2
ПР200-220.5.0	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	0
ПР200-220.5.1	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	1
ПР200-220.5.2	~230 В	100 мА	8 (~230 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	2

Питание дискретных входов: =24 В

ПР200-220.21.0	~230 В	-	8 (=24 В)	-	6 (Р)	-	0
ПР200-220.21.1	~230 В	-	8 (=24 В)	-	6 (Р)	-	1
ПР200-220.21.2	~230 В	-	8 (=24 В)	-	6 (Р)	-	2
ПР200-220.22.0	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (И)	0
ПР200-220.22.1	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (И)	1
ПР200-220.22.2	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (И)	2
ПР200-220.23.0	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	-	0
ПР200-220.23.1	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	-	1
ПР200-220.23.2	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	-	2
ПР200-220.24.0	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (У)	0
ПР200-220.24.1	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (У)	1
ПР200-220.24.2	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (У)	2
ПР200-220.25.0	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	0
ПР200-220.25.1	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	1
ПР200-220.25.2	~230 В	100 мА	8 (=24 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	2

*Примечание: ВИП – встроенный источник питания***Модификации ПР200-24**

ПИТАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ: =24

Модификация	Питание	ВИП*	Входы		Выходы		RS-485
			Дискретные	Аналоговые	Дискретные	Аналоговые	
ПР200-24.1.0	=24 В	-	8 (=24 В)	-	6 (Р)	-	0
ПР200-24.1.1	=24 В	-	8 (=24 В)	-	6 (Р)	-	1
ПР200-24.1.2	=24 В	-	8 (=24 В)	-	6 (Р)	-	2
ПР200-24.2.0	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (И)	0
ПР200-24.2.1	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (И)	1
ПР200-24.2.2	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (И)	2
ПР200-24.3.0	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	-	0
ПР200-24.3.1	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	-	1
ПР200-24.3.2	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	-	2
ПР200-24.4.0	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (У)	0
ПР200-24.4.1	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (У)	1
ПР200-24.4.2	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р)	2 (У)	2
ПР200-24.5.0	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	0
ПР200-24.5.1	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	1
ПР200-24.5.2	=24 В	-	8 (=24 В)	4	8 (Р), 4 (К)	-	2

Примечание: ВИП – встроенный источник питания