

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа

ГЗ.16 и ГЗ.25 гильзы защитные сварные на диаметры 8 и 10 мм

ГЗ.16.С.Х.Х.Х.Х.Х

Рабочее давление, МПа:
16 – 16 МПа

Тип конструкции:
С – сварная

Номинальный диаметр датчика, монтируемый в ГЗ:
8 – под датчик диаметром 8 мм

Тип штуцера подсоединяемого датчика:
П – под подвижный
Н – под неподвижный
Б – без штуцера

Тип крепежа к процессу, М:
0 – под приварку
1 – M20x1,5
2 – M27x2
3 – G1/2
4 – R1/2
5 – M33x2
6 – G3/4

Тип крепежа датчика, М1:
1 – M20x1,5
3 – G1/2
4 – R1/2
7 – M16x1,5
10 – крепёжный пломбировочный винт

Длина монтажной части датчика L, мм:
от 40 мм до 2000 мм

ГЗ.16.С.8. Х . Х . Х . Х

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ГЗ.25.С.Х.Х.Х.Х.Х

Рабочее давление, МПа:

25 – 25 МПа

Тип конструкции:

С – сварная

Номинальный диаметр датчика, монтируемый в ГЗ:

10 – под датчик диаметром 10 мм

Тип штуцера подсоединяемого датчика:

П – под подвижный

Н – под неподвижный

Б – без штуцера

Тип крепежа к процессу, М:

0 – под приварку

1 – М20х1,5

2 – М27х2

3 – G1/2

5 – М33х2

6 – G3/4

Тип крепежа датчика, М1:

1 – М20х1,5

2 – М27х2

3 – G1/2

10 – крепёжный пломбировочный винт

Длина монтажной части датчика L, мм:

от 40 мм до 2000 мм

ГЗ.25.С.10. Х . Х . Х . Х