


КАРМАННЫЙ ТЕРМОМЕТР TP3001

Руководство по эксплуатации v. 2017-01-25 KLM-DVB



ОПИСАНИЕ

Карманный термометр TP3001 в виде ручки предназначен для измерения температуры однородных сред.

ОСОБЕННОСТИ

- Измерение температуры в диапазоне $-50...+300^{\circ}\text{C}$.
- Удержание показаний.
- Индикация разрядки батареи.
- Автоматическое отключение через 45 минут.
- Выбор единиц измерения $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.
- Сенсор из нержавеющей стали, длиной 146 мм.
- Футляр для термометра в комплекте.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF**. В течение секунды на индикаторе будут видны текущие показания измерений, а также функциональные символы.

Кнопка $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ служит для переключения единиц измерения: градусов Цельсия, Фаренгейта.

Для того, чтобы измерить температуру среды, поместите термометр стальной частью в среду измерения и подождите несколько секунд до тех пор, пока показания на индикаторе не изменятся.

Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения температуры, нажмите кнопку **HOLD** один раз, на индикаторе появится символ **H**. Чтобы вернуться в режим измерения температуры, нажмите кнопку **HOLD** еще раз.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батареи, необходимо заменить батарею.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 45 минут.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Для достижения наилучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.
- Если термометр не будет использоваться долгое время, удалите батареи из отсека для батареи.
- Термометр нельзя помещать в духовые шкафы и микроволновые печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон температуры, °С	-50...+300
Разрешение, °С	0,1 в диапазоне -20...+200°С, 1,0 в остальном диапазоне
Точность, °С	±1
Температура окружающей среды, °С	-10...+50
Питание	Батарея типа AG13 1,5 В или аналогичные
Длина датчика, мм	146
Интервал опроса датчика, с	1
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	227×20×20
Вес, г	21

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея	1 шт.
3. Футляр	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.

КАРМАННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

AR9263



- Max/min
- -50...+300°С
- 123 мм